

Sträckmetall

Sträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾		Format ²⁾	Vikt
MLxMBxSBxGT		LDxCD	
200×76-6	x4	1500×2400	13,8
115×44-3	x3	2400×1500	11,8
115×44-4,5	x3	2000×2400	23,6
115×44-6	x4	1500×2000	26,2
115×44-9	x4	1500×2500	49,1
62×28-2	x2	2000×2000	9,1
62×28-4	x3	1000×2500	17,2
62×28-4	x3	1500×2000	20,6
62×28-6	x3	1200×2250	27,8
62×28-6	x3	1500×2250	34,7
62×28-6	x3	2000×2250	46,3
62×28-6	x4	1500×2300	47,3
42×18-2	x2	1500×1700	9,1
42×18-2	x2	1500×2000	10,7
42×18-4	x3	1000×2000	21,3
42×18-4	x3	1500×1000	16
42×18-4	x3	1500×2000	32
30×9-1	x1	1500×1500	3
28×12-2,5	x1,5	1500×1600	12
28×12-2,5	x1,5	1500×2200	16,5

Sträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾		Format ²⁾	Vikt
MLxMBxSBxGT		LDxCD	
62×28-3	x2	1200×2400	9,9

Sträckmetall, aluminium

Maskinstorlek ¹⁾		Format ²⁾	Vikt
MLxMBxSBxGT		LDxCD	
42×18-2,0	x1,5	1000×1500	1,4
28×12-1,2	x1	1000×2430	1,4

Ribbsträckmetall, stål

Maskinstorlek ¹⁾		Format ²⁾	Vikt
MLxMBxSBxGT		LDxCD	
Nergalto NG 1 t = 0,30 mm	x4	2500×600	1,95

- 1) ML = Masklängd
 1) MB = Maskbredd
 1) SB = Stegbredd
 1) GT = Godstjocklek
 2) LD = Mått i maskornas längdriktning
 2) CD = Mått i maskornas breddriktning

